

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	676	Landratsamt Miltenberg	41-8240.121
Betreiber	[Name]	Mikro-Technik GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Herstellung von Carboxymethylcellulose (CMC)		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Industriestr. 4	63927	Bürgstadt
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Herstellung von Carboxymethylcellulose (CMC)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.8		4.1. h)

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.07.2023	angekündigt [J/N]	J	
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheide vom 09.12.1998 und 09.05.2007, diverse Anzeigen seit 2004		
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die Schornsteine der EQ 5 und 6 entsprechen nicht der geforderten Mindesthöhe.	Im Rahmen der wesentlichen Änderung der Beschaffenheit und des Betriebs der Anlage zur Herstellung von CMC baut die Mikro-Technik GmbH & Co. KG eine neue Halle, auf deren Dach sich die EQ 5 und 6 künftig befinden sollen. Die geforderte Mindesthöhe soll hierbei eingehalten werden.			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL